


Projektierungshinweise autom. Brandmelder



BOSCH

601-49.9800.1071

Ausgabe: 1

Stand: Jan. 98

Seite: 1

Automatische Brandmelder

Leistungsmerkmale		Elektrische Anlagen, Schalt-schränke, EDV- Anlagen	Saubere, gepflegte Räume (z.B. Büro/ Theater/ Museum)	Konferenz-räume, Raucher-büros	Kabelkanäle, Kabel-schächte, Zwischen-decken	Lüftungskanäle	Lager und Produktions-hallen mit geringem Staubauffall	Produktions-stätten mit starkem Staubauffall (Holzver-arbeitung, Textilindu-strie)	Hochregalla-ger mit ge-ringem Staubauffall	Hochregalla-ger mit star-kem Staubauffall	Parkgaragen	Räume mit betriebsbe-dingter Rauchbil-dung, Schwei-ßerarbeiten	Raum mit Dampfbi-ldung (Wä-schereien, Küchen	Einsatz in Ex-Bereichen	
Melder	Sachnummer														
Mehrkriterienmelder															
OT 200 LSN	2.799.330.875	++	++	++	++	-	++	-	+	-	-	++	+(4)	-	
Opt. Melder															
NOM 100 LSN	2.799.330.823	++(1)	++	-	++(1)	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
OM 200 LSN	2.799.330.874	++(1)	++	-	++(1)	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
GOM 120	2.799.330.860	++(1)	++	-	++(1)	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
NOM K 100 LSN	2.799.330.865	-	-	-	-	++ (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
BR 12 EX	4.998.001.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++ (6)	
I-Melder															
NIM 100 LSN	2.799.330.822	++(1)	+	-	++(1)	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
GIM 120	2.799.330.861	++(1)	+	-	++(1)	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
Wärmemelders															
NTM100 LSN	2.799.330.824	-	0	++	-	-	-	++	-	0	0 (3)	+	0(4)	-	
TM 200 LSN	2.799.330.873	-	0	++	-	-	-	++	-	0	0 (3)	+	0(4)	-	
GMT 120	2.799.330.862	-	0	++	-	-	-	++	-	0	0 (3)	+	0(4)	-	
Flammenmelder															
S 2406	2.799.330.782	-	-	-	-	-	+	+	-	-	0	-	-	-	
S2406 Ex	2.799.330.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	++(6)	
Lineare Rauchmelder															
Fireray 1401	2.799.330.764	-	0	-	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
Fireray 2000	4.998.001.940	-	0	-	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	
Rauchansaugsysteme															
RAS 51	2.799.330.741	+	0	-	+	-	0	0 (2)	++	++ (2)	-	-	+	(5)	-
RAS 54	2.799.330.842	++	0	-	+	-	0	0 (2)	++	++ (2)	-	-	+	(5)	-
Linienförmiger Wärmemelders															
ADW 511	4.998.001.981	-	-	-	-	-	-	++	-	-	++	+	++	+(7)	
ADW 53	2.799.330.850	-	-	-	-	-	-	++	-	-	++	+	++	+(7)	
LHD4	2.799.330.835	-	-	-	-	-	-	++	-	-	++	+	++	+(7)	

(1): Opt. + I-Melder gemischt

(2): mit Staubfilter

(3): nur bei guter Belüftung

(4): Feuchtraumsokel

(5): mit Wassersack

(6): Anwendungsbereich prüfen

(7) : Sonderanwendung

- : nicht geeignet

++ : Einsatz besonders empfohlen

+ : Einsatz empfohlen

0 : Einsatz möglich

Wärmemelder / Sondermelder:		Prüfgerät für Wärmemelder:					Melderpflücker:		
Sachnummer		Melder Prüfer Siemens / SHW	Dedectomat SHW	No- Climb Prüfgerät für Wärmemelder 2.799.330.872	No- Climb: Seviceset 2.799.330.868	Siemens SHWV24521- Z22-A184	Siemens: 2.799.330.668	No- Climb: Seviceset 2.799.330.868	Bemerkung
Bosch / Ziton:									
GTM 120	2.799.330.862			+	+			+	
OT 200 LSN	2.799.330.875			+	+			+	
TM 200 LSN	2.799.330.873			+	+			+	
Siemens:									
BD 857	2.799.330.766	+		+	+	+	+	+	
BD 957	2.799.330.524	+		+	+	+	+	+	
BM 957	2.799.330.525	+		+	+	+	+	+	
Detectomat:									
NTM 100 LSN	2.799.330.824		+	+	+			+	
BD 101 D Typ 88	2.799.330.736		+	+	+			+	
Hekatron:									
WDM 240	2.799.330.360	+			+		+	+	
WMM 241	2.799.330.355	+			+		+	+	
UFM 840	2.799.330.357								Hekatron: SHW
WDM 215 / 8 Ex	4.998.000.499								Tip: Heißwasser, Thermoskanne
Melder für Sonderanwendungen									
Wärmestabmelder	2.799.280.218			+	+				
ADW 53A	2.799.330.850			+	+				Prüfwendel
ADW 511	4.998.001.981			+	+				Prüfwendel
RAS 51	2.799.330.741								Räucherstäbchen 2.799.330.732
RAS 54	2.799.330.842								Räucherstäbchen 2.799.330.733
Alarmline LHD 54	2.799.330.835			+					Für Prüfung Schlaufe legen
Fireray 1401	2.799.330.764								Prüfschablone
Fireray 2000	4.998.001.940								Prüfschablone
Flammenmelder S 2406	2.799.330.782								Prüflampe von Siemens: SHW
Flammenmelder S2406 Ex	2.799.330.780								Ex-Prüflampe von Siemens: SHW

Melder:		Zu verwendendes Prüfgas:			Prüfgerät:		Melderpflücker:			
Sachnummer		Siemens 2.799.330.698	Dedectomat 2.799.330.013	No- Climb AERO 100 2.799.330.876	No- Climb: Seviceset 2.799.330.868	Siemens RE6 2.799.330.684	Siemens: 2.799.330.668	in No- Climb: Seviceset 2.799.330.868	Ziton- Pflücker 2.799.330.871	Hekatron: SHW
Bosch / Ziton:										
GOM120	2.799.330.860			X	X			X		
GIM120	2.799.330.861			X	X			X	X	
OT 200 LSN	2.799.330.875			X	X			X	*X	
OM 200 LSN	2.799.330.874			X	X			X		
Siemens:										
BR 82	2.799.330.719	X		X	X	X	X	X		
BR 800 (I-Meld.)	2.799.330.725	X		X	X	X	X	**X		
BR 716 (I-Meld.)	2.799.330.726	X		X	X	X	X	**X		
BR 12 (O-Meld.)	2.799.330.727	X		X	X	X	X	X		
BR 910 (I-Meld.)	2.799.330.728	X		X	X	X	X	**X		
F 911Ex (I-Meld.)	2.799.350.363	X		X	X	X	X	**X		
BR 12Ex (O-Meld.)	4.998.001.071	X		X	X	X	X	X		
Hekatron:										
ORM130/A(Y)	2.799.330.709		X	X	X			X		X
ORM130/8Ex	2.799.330.717		X	X	X			X		X
ORM140 Z	2.799.330.356		X	X	X			X		X
IRM 136 A	2.799.330.706		X	X	X					X
IRM 146	2.799.330.707		X	X	X					X
Detectomat:										
BD 102 IA (I-MELD.)	2.799.330.800		X	X	X			**X		
BD 102 O	2.799.350.365		X	X	X			X		
NOM100 grau	2.799.330.817		X	X	X			X		
NOM100 LSN	2.799.330.823		X	X	X			X		
NIM100 LSN	2.799.330.822		X	X	X			X		
NOM K100 LSN	2.799.330.865		X	X	X			X		

Prüfgerät Siemens:

VL1 (1,5m) Verlängerungsrohr 2.799.330.686
 VL2 (1,5m) Verlängerungsrohr 2.799.330.642
 VL3 (1,9m) Verlängerungsrohr 2.799.330.675
 Thermokoffer für 6 Dosen 2.799.330.694

No- Climb Serviceset 2.799.330.868 besteht aus:

1 Universaltaucher für Melder ohne Verriegelung
 1 Melderprüfer
 5 Haltestangen a'1m
 1 Isolierstange a'1m
 1 Adapterhülse
 1 Transporttasche

* Melderpflücker steht ab dem 3.Quartal 98 zur Verfügung
 ** Nicht für verriegelte Melder