

Technische Angaben und Tabellen

Abteilung T

Anhang



Inhaltsverzeichnis

					Seite
Bildzeichen zu Fernmeldeanlagen		٠		T	3—15
Maßbezeichnung für Sprachübertragung					T 16
Strombedarf von Fernsprechzentraleinrichtungen	8.				T 17
Gewichts- und Widerstandstabelle von Kupferdrähten	٠		•		T 18
Elektrische Eigenschaften verschiedener Metalle			,		T 18
Elektrische Maßeinheiten und ihre Umrechnung		ı	*		T 19
Verhältnis des Durchmessers zum Querschnitt					T 19
Belastung, Widerstand und Gewicht für Kupferleitunger	1				T 20
Aufnahmefähigkeit von Isolierrohren					T 20



Technische Angaben und Tabellen

Bildzeichen

für Schaltungszeichnungen zu Fernmeldeanlagen

Allgemeine Richtlinien

- a) Isolierende Teile von Apparaten werden schräg schräffiert (s. 49). Nicht isolierende Teile werden nicht schräffiert.
- b) Kreuzungen werden stets rechtwinklig durchgezogen (s. 64).
- c) Schließstellen (Kontakte) werden durch volle Dreiecke bezeichnet, die möglichst am festliegenden Teile der Schließstelle anzubringen sind.
- d) Verbindungsstellen von Apparaten und Apparatteilen mit den Leitungen werden im allgemeinen nicht, solche von Leitungsteilen untereinander durch Punkte bezeichnet, gleichviel, ob die Verbindung durch Löten oder Schrauben erfolgt. Wird Wert darauf gelegt, die Art der Verbindung zu kennzeichnen, so wird die Lötöse oder Lötklemme durch einen Kreis, die Schraubklemme durch einen schräg durchstrichenen Kreis dargestellt (s. 122).
- e) Die Regelbarkeit der elektrischen Größen wird allgemein durch einen das Bild schräg durchkreuzenden Pfeil bezeichnet. Soll die stufenweise Regelbarkeit hervorgehoben werden, so wird sie durch eine Gleitschließstelle dargestellt (s. 82).
- f) Wird bei Spulen und Wicklungen der Eisenkern angedeutet, so geschieht dies all gemein durch einen Strich. Soll eine Unterteilung hervorgehoben werden, so geschieht dies durch zwei Striche. Kennzeichnung besonders feiner Unterteilungen durch drei Striche ist zulässig (s. 14).



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung	
4	Batterie	12 F 24	В	Der kurze Strich ist der Plus die Zahl gibt die Spannun Volt an Vereinfachte Darstellung	
5	Blitzableiter	± ± ±	ВІ	Luftleer-Blitzableiter	
8	Differentialrelais für Telegraphie	01	R		
9 .	Drossel, Drosselspule	(600) (600)	D	Selbstinduktionsspule mit Eiskern Doppeldrossel mit geschlossenem Eisenker	
11 - 1	Einbruchmelder	==1	Em		
14	Eisenkern für Spulen und Wick- lungen	a b		a) offen b) geschlossen allgemein s ge Rich unterteilt allgemein fein unterteilt	. all- meine ntlinien (f)
15	Erde	nden	Е		
				Arbeitsstrom	
16	Farbschreiber	0	Fs	Ruhestrom Vereinfachte Darstellung	



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung		
. 17	Fernhörer (Kopffernhörer)		F	Fernhörer allgemein, besonders magnetischer Fernhörer Kondensatorfernhörer		
			LF	Lautsprecher, Lauthörer		
21	Fernsprechgehäuse (Fernsprecher)		т	für ZB (Zentralbatterie) für SA (Selbstanschluß) für OB (Ortsbatterie Induktoranruf) für RB (Rufbatterie Batterieanruf)		
22	Feuermelder		Fm FmT Fma Fm	Geber ohne Fernsprecher Geber mit Fernsprecher selbsttätig (Gefahrmelder) Empfänger		
23	Feuermelder mit Wächter- Uberwachung (vereinigter Feuermelder)		FmW	s. auch Wächter-Überwachung (125)		
36	Gesprächszähler	Lmp P	GZ			
37	Gitterröhre		GR	Eingitterröhre s. auch Röhre (88 Zweigitterröhre		



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklä	rung	
38	Gleichrichter		GI	mit flüssiger Kathode, z. B. mit 3 Anoden mit Glüh- kathode, Einphasen- Gleichrichter	s. auch Ventil (119) und Röhre (88), Pendel- Gleichrichter s. Schütz (93)	
39	Glimmlichtlampe, Glimmlichtröhre	\$	Gi	Glimmlicht-Dros nungsreduktor s. auch Ventil (*		
42	Handapparat, Handfernhörer		HF			
46	Hupe		Hu	s. auch Sirene (97)		
47	Induktionsspule (für Fernsprech- zwecke)	15.57 	Ī	Zahlen ohne nähere Bezeichnun bedeuten den Gleichstrom widerstand in Ohm		
48	Induktor		Ind	Vereinfachte Da	ırstellung	
49	Isolierteile	V11/2				
51	Klappe		к	Rückstellklappe Vereinfachte Da	arstellung	
53	Klingel- transformator	=====	Ktr			



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung		
54	Klinke		к	Zweiteilig Zweiteilig mit einfachem Ubrecherkontakt Dreiteilig Dreiteilig mit einfachem Ubrecherkontakt Dreiteilig mit doppeltem U		
56	Kondensator	♦ Œ	С	Fest Veränderlich s. Regelbarkeit	Beigeschrie- bene Zahlen bedürfen der Angabe der Maßeinheit	
59	Koppler, Kopplungsspule	s. Ubertrager (115), s. Selbstinduktions- spule (94)		(82)	(cm, µF oder F	
60	Kraftmagnet	₩-		D = Drehmagne H = Hebemagne M = Auslösema	t	
61	Künstliche Leitung	KL=	KL			
62	Lampe	<u>™</u> ⊗—	L	Eine beigeschi nungsangabe Nennspannung Volt Lampenwidersta	bedeutet die g der Lampe in	
64	Leitung (s. auch 122)	——————————————————————————————————————		Hauptstromleitur ader Nebenstromleitu Leitungskreuzun Verdrillte Leitun Bewegliche Leitu	ng, z.B.Zählader g	
65	Leuchtröhre	-67723	Н	Auch für Röhre elektroden	en ohne Innen	
67	Lötösenstreifen	:		Für Aufbauzeich Eingeschrieber an, wieviel-teil streifen ist	nungen ne Zahlen geber ig der Lötösen-	



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung
		-⊖-	GM	Gleichstrommaschine
				Wechselstrommaschine für niedrige Frequenz Rufstrommaschine (RM)
70	Maschine		WM	Wechselstrommaschine für Mittel- oder Ton-Frequenz
	* **			Wechselstrommaschine für Hochfrequenz
71	Mechanische Verzögerung für Schließstellen	T 1		Beispiele für die Anwendung
	(Kontakte)	X1 1		
72	Meßgerät	8		V Spannungsmesser A Strommesser Ω Widerstandsmesser f Frequenzmesser λ Wellenmesser
		——————————————————————————————————————		Der eingeschriebene Buchstabe gibt die Art des Meßgerätes an
73	Mikrophon	—	М	2.5
		-8-	SM	Starkstrommikrophon
77	Nummernschalter, Nummernscheibe		N	Vereinfachte Darstellungen
	3 3			
00	Dallestone	-(P)-	Piz	Geber
. 80	Polizeiruf	(±) P	Piz	Empfänger



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung
81	Polwechsler	- -	PW	
. 82	Regelbarkeit			allgemein, besonders stetig Feinregelbarkeit Beispiel stufenweise Regelbarkeit Beispiele: Abzweigwiderstand Gleitspule
88	Röhre: Aufbauteile		Kt An	Röhre allgemein Röhre mit Gas- oder Luftfüllung Kathode Anode Glühelektrode, besonders Kathode Flüssige Elektrode, besonders Kathode Kalte, feste Elektrode Kalte, feste Elektrode mit Ventilwirkung Licht-(photo-)elektrische oder radioaktive Kathode
n de la		$\bigoplus \ominus$	G	Gitter, Steuerelektrode (immer zwischen Anode und Kathode zeichnen ohne Rücksicht auf die wirkliche Lage)
89	Ruftafel (Tablo)	600	RT	Gepolte Ruftafel



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung Drosselschauzeichen Gitterschauzeichen Sternschauzeichen		
92	Schauzeichen	₽ \\\ ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	sz			
93	Schütz (Relais)		R	auch Tikker (unterbrecher (Schütz mit 1 Schließstell lungen Schütz mit me stellen Schütz mit unter	z, auch Pendel- (78) chütz	



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung
94	Selbstinduktions- spule	— 70000	L	 Selbstinduktionsspule, allgemein Wicklung, deren Selbstinduktivität (unmittelbar) von Bedeutung ist Drossel Bei Drosselspulen ohne Eisenkern ist der Buchstabe D und zweckmäßig die Höhe der abzudrosselnden Frequenz beizusetzen (z. B. D ≈). In allen Fällen muß Eisen, wenn vorhanden, angedeutet werden (s. Eisenkern 14) Beigeschriebene Zahlen bedürfender Angabe der Maßeinheit (cm, H, µH)
95	Selbstunterbrecher		Su	Summer Transformator mit Selbstunter- brecher (z. B. Funkeninduktor)
		a)	Stromsic	herungen
			S	Hauptsicherung
				Batteriesicherung oder Abzweig- sicherung
96	Sicherung	— — —	s	Grobsicherung Feinsicherung
		b) S	pannung s. auch Blit:	sicherungen zableiter (5)
				allgemein
		-90-		Glimmlichtsicherung
97	Sirene	\Rightarrow	Si	s. auch Hupe (46)
100	Steckvorrichtung		St	
101	Stöpsel (Stecker)		s	langer Teil = Spitze mittlerer Teil = Hals kurzer Teil = Hülse
101	Stopser (Stecker)	#	3	Zwillingstöpsel



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung
		$\overline{\sim}$		Gleichstrom Wechselstrom: Nieder- (Tief-) Frequenz bis 100 Per/s
103	Stromart	\approx		Mittel- (Ton-) Frequenz von 100 bis 10000 Per/s
		≋ ≋		Hochfrequenz über 10 000 Per/s Höchstfrequenz über 1 000 000 Per/s
		-0-	G	allgemein
105	Stromzeiger	-(1)-	Gp	Gepolter Stromzeiger
		A1 E2 A2 E1	Gd	Gegenstromzeiger Ausgleichstromzeiger (Differential-Galvanoskop)
106	Summer	-[5]-	Sm	
		1		Hebeltaste mit Arbeitsschließ- stelle
				Hebeltaste mit Ruheschließstelle
				Hebeltaste mit Wechselschließ- stelle
				Hebeltaste mit Wechselschließ- stelle (Morsetaste, Telegra- phiertaste)
108	Taste	ını I	Т	Kegeltaste (einfach)
	* 10 m	ווֹאַוֹן		Kegeltaste mit Feststellung
		Think li		Kegeltaste mit Auslösung
	3			Kegeltaste mit Schleifkontakt
110	Thermo-Element	→	Th	Thermokreuz
112	Tikker	_x_	Ti	s. auch Schütz (93)



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung	
114	Trennlinie		. (*		
		1000 1000		Beispiele	Bezüglich
115	Ubertrager		מ	Regelbarer Übertrager (Regelbare Kopplungs- spule)	Bezüglich Eisenkern, Frequenz und Maßangabe s. auch Selbst- induktionsspule (94) undWider- stand (131)
				Ringübertrager (wennWertauf besondere Darstellung gelegt wird)	and a
116	Uhr (elektrisch)		Uh Un	Hauptuhr Nebenuhr	
		1-1/111		Kurbelumschalte (einfache und	er mehrfache)
117	Umschalter	tydi Thai	U	Hebelumschaltei	
				Sitzumschalter Umschalter für	Γischgehäuse
		Ē		Hakenumschalte	r



Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklä	irung
		<i>→</i> >—		allgemein	
		\$			mit Glühkathode, auch Fleming- rohr, Wehnelt- gleichrichter
119	Ventil (elektrisch)	•	Vi	Ventilröhre, Ventilzelle	mit Glimmlicht, Glimmlicht- röhre, Glimmlicht- gleichrichter
		\$			Photo- elektrische Zelle
122	Verbindungsstelle	1 7 T		Verzweigungen Lötöse oder Lötklemme Schraub- klemme o. dgl.	s. allgemeine Richtlinien (d)
123	Verstärkergerät (Verstärkersatz)	≈ >>=		Mittel- oder Tonfrequenz Hochfrequenz	Die Spitzen geben die Richtung, ihre Anzahl die Zah der Stufen der Verstärkung an s. auch Gitter- röhre (37)
125	Wächter-Uber- wachung		Wu	Geber mit einfachen (mit einfachen Geber mit Laufw Empfänger	n Kontakt)
126	Wähler		w	LW = Leitungs: VW = Vorwähl I. GW = I. Grup DW = Dienstwä	ppenwähler ähler



für Schaltungszeichnungen zu Fernmeldeanlagen

Nr.	Benennung	Bildzeichen	Kurz- zeichen	Erklärung		
		†•]		Geber	Voll- und Leer- kontaktgeber	
127	Wasserstandsfern- melder	a. [IIa D]]	К	Empfänger	a Kontaktwerk	
		b O	z		b Zeigerwerk zu a	
128	Wecker	-R- _R:::: _R:::::	w	Gleichstrom- wecker Einschlag- wecker Wechselstrom- wecker	Eine beigeschriebene Zahl bedeutet den Widerstand des Weckers in Ohm	
131	Widerstand	-w- -x- -\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}	Vv (R)	tivität nicht (nutz wird, z. trager (Eisenkern im deuten!) Induktiönsfreier sonders bifilat Selbstregelnder Nichtmetallische Flüssigkeitswide Beigeschriebe ten den Widers	ren Selbstinduk- unmittelbar) ge- B. Relais, Uber- Bedarfsfall an- Widerstand, be- rer Widerstand	
132	Widerstandslampe	s. Lampe (62)		dere Emmercon	oma anzagesen	
133	Widerstandsmesser	s. Meßgerät (72)				
134	Zeichengeber (Flackerumschalter)	- ⊘ - - ⊗ -	ZG FIU	mit ungleichen mit gleichen We Langsamunterbr s. auch Schüt	chselzeiten echer	
135	Zeigerwerk für Wasserstandsfern- melder	s. Wasserstands- fernmelder (127)		Sa. Jon to		

Wiedergabe erfolgt mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses. Verbindlich ist die jeweils neueste Ausgabe des Normblattes im Dinformat A4, das durch den Beuth-Verlag GmbH, Berlin S 14, zu beziehen ist.



Maßbezeichnung für Sprachübertragung

Als Gradmesser für die Übertragung der Sprache in Leitungen und Apparaten gilt das Produkt aus spezifischer Dämpfung β und der Reichweite l in km. Das Dämpfungsmaß $\beta l=1$ wird als 1 Neper bezeichnet, und zwar bedeutet für die Güte der Gesprächsübertragung

- 5.0 Neper ungenügend,
- 4.5 ,, schlecht verständlich,
- 3.5 ,, ausreichend,
- 3.0 ,, gut,
- 2.5 ,, sehr gut,
- 2.0 , hervorragend.

Nach den Bestimmungen der Reichspost erfolgt die Prüfung des Wirkungsgrades privater Nebenstelleneinrichtungen bei den Vermittlungsstellen vom Prüfschrank aus über den Fernvermittlungsschrank. Bei den Prüfungen muß bei Gesprächen der Nebenstellen über die Hauptstelle bei Durchsprechschaltung und eingeschaltetem Fernvermittlungsschrank im Amte noch über eine zugeschaltete Dämpfung von 3 Neper ausreichende Verständigung sein. Der Isolationswiderstand der inneren Nebenstellenleitung soll im allgemeinen nicht unter 6 Megohm betragen.



Strombedarf von Fernsprechzentraleinrichtungen

Glühlampenzentralen:					
für jeden Anschluß					
(Amtsleitung, Querverbindung, Nebenstelle,					
Hausstelle)	pro	Tag	ca.	1/8	Αh
Halbautomatische Nebenstellenzentralen: (Vorschaltschränke) für jede Amtsleitung	pro	Tag	ca.	2 A	λh
Der Stromverbrauch für die Nebenstellen ist in der Berechnung der Amtsleitungen mitenthalten.					
Vollautomatische Zentralen: für jeden Teilnehmeranschluß	pro	Tag	ca.	1/4	Ah
Kombinierte automatische Zentralen, mit Amtsauswahl bzw. Verbindungsleitungs-					
verkehr,					
für jede Amtsleitung	pro	Tag	ca.	2 A	\h
für jeden Teilnehmeranschluß					
Vielfachzentralen:					
für jeden Vielfachanschluß	pro	Tag	ca.	1/4	Αh
Die Höchststromstärke beträgt bei Glühlampenze $^{1}/_{8}$, bei vollautomatischen Zentralen ca. $^{1}/_{8}$ des ges					

verbrauches.



Gewichts- und Widerstandstabelle von Kupferdrähten bei 15° C

Spezifisches Gewicht = 8,9; spezifischer Widerstand = 0,0174 Ohm bei 15°C.

Durch- messer	Quer- schnitt	Gewicht für 1 m	Wider- stand für 1 m	Durch- messer	Quer- schnitt	Gewicht für 1 m	Wider- stand für 1 m
mm	mm	g	Ohm	mm	mm	g	Ohm
0,37	0,108	0,957	0,162	2,3	4,155	36,98	0,00419
0,45	0,159	1,416	0,109	2,8	6,158	54,81	0,00283
0,5	0,196	1,748	0,0886	3,2	8,04	71,59	0,00216
0,6	0,283	2,510	0,0615	3,6	10,18	90,60	0,00171
0,7	0,385	3,426	0,0453	4,0	12,57	111,9	0,00139
0,8	0,503	4,474	0,0346	4,4	15,21	135,4	0,00115
1,0	0,785	6,991	0,0222	5,1	20,43	181,8	0,00085
1,2	1,131	10,07	0,0154	5,7	25,52	227,1	0,00068
1,4	1,539	13,7	0,0113	6,5	33,18	295,4	0,00052
1,8	2,545	22,65	0,00684	8,0	50,27	447,4	0,00034

Elektrische Eigenschaften verschiedener Metalle

Stoff	Spez. Widerstand ¹) bei 15° C	Leitfähig- keit bei 20° C	Spez. Gewicht
Aluminium	0,03	34	2,6
Aluminiumbronze	0,13-0,29	3,5-7,5	7,7
Blei	0,21	5	11,3
Eisen	0,10-0,14	10	7,2-7,9
Elektron	300	16	1,8
Konstantan	0,49-0,51	2	8,8 (18° C)
Kupfer	0,017-0,0175	57	8,9 (18° C)
Manganin	0,42	2,4	8,4
Messing	0,07-0,08	12,5	8,4-8,73
Molybdän	0,04 (0° C)	25 (0° C)	9 (18° C)
Neusilber	0,35-0,41	2,7	8,4-8,7
Nickel	0,10-0,12	9	8,35—8,9
Nickelin	0,40-0,44	2,5	
Platin	0,094-0,11	10	21,15—21,5
Platin-Iridium (10%)	21		21,6
Platin-Rhodium (10% Rh)	0,2	5	21,6
Quecksilber	0,95	1,063 (0° C)	13,5956 (0°)
Silber	0,016-0,0175	61	10,4—10,6
Stahl	0,10-0,25	6	7,85-7,87
Tantal	0,15	6,8	16,6 (18° C
Wismut	1,2	0,88	9,80-9,82
Wolfram	0,05	20 (0° C)	19,1
Zink	0,06	17	6,86-7,2
Zinn	0,12	8,4 .	7,2-7,5
Widerstand Ia, Ia	0,47	2,1	8,9
Resistin	0,47	2,1	8,3

¹⁾ Mit 1000 multipliziert ergeben sich die Widerstandswerte für Drähte in Ohm je km und je mm².



Elektrische Maßeinheiten und ihre Umrechnung

Formel-	Physikalische	1	Technische Einhe	eit	
Zeichen	Größe oder Eigenschaft	Einh Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in cgs	
E U V	Elektrom. Kraft, Spannung, Potentialdiff. Potential gegen Erde	V	Volt	10°	
Q c	Stromstärke Elektrizitäts- menge Stromdichte	A C Ah A/cm²	Ampere Coulomb Amperestunde	10-1 10-1 360	1 A/s = 1 C 0,0933 mg H ₂ O 0,328 mg Cu 1,118 mg Ag 0,337 mg Zn Valenzladg F = 96 500
a a	Durchflutung Strombelag	A A/cm	Ampere	10-1 10-1	
A	Elektr. Arbeit	VC J Wh kWh	Voltcoulomb Joule Wattstunde Kilowattstunde	10 ⁷ 10 ⁷ 36 · 10 ⁹ 36 · 10 ¹²	1 J = 1 VC = 0,10197 kgm = 0,2390 cal (15°)
N	Elektr. Leistung	W kW	Watt Kilowatt	10 ⁷ 10 ¹⁰	1 PS = 0,735 kW 1 kW = 1,360 PS
R	Widerstand	Ω M Ω	Ohm Megohm	10 ⁹ 10 ¹⁵	Werte in m/mm ² Hg von 0°: 1 legales Ohm = 1,06 1 intern. Ohm = 1,063 1 Ohm (neuest. Wert) = 1,0624
G	Leitwert	S	Siemens	10-9	Elektrostatisches oder mechan. Maß: Potential 1 = 300 V
С	Kapazität	F µF	Farad Mikrofarad	10-9 10-15	Widerstand 1 = $9 \cdot 10^{11} \Omega$ = $9 \cdot 10^{2} G\Omega$
L M	Selbst- induktivität Gegen- induktivität	} н	Henry	10°	Strom 1 = $\frac{1}{3} \cdot 10^{-8}A = \frac{1}{3} \text{ nA}$ Menge 1 = $\frac{1}{3} \cdot 10^{-8}C = \frac{1}{3} \text{ nC}$ Kapazität 1 = $\frac{1}{9} \cdot 10^{-11}F = \frac{1}{9} \cdot 10^{-5} \mu F$
Q Z	Spez.Widerstd. Leitfähigkeit	Ωcm S/cm	e und : bezogen auf		$= \frac{1}{9} \cdot 10^{-2} \text{ nF}$

Verhältnis des Durchmessers zum Querschnitt

bei massiven Drähten und Stäben

Durch-	Quer-	Durch-	Quer-	Durch-	Quer-	Durch-	Quer-
messer in	schnitt in						
mm	qmm	mm	qmm	mm	qmm	mm	qmm
0,1	0,008	1,13	1	2,2	3,801	4,52	16
0,2	0,031	1,2	1,131	2,26	4	4,8	18,1
0,3	0,071	1,3	1,327	2,4	4,524	5	19,64
0,4	0,126	1,385	1,5	2,6	5,309	5,5	23,76
0,5	0,196	1,4	1,539	2,765	6	5,65	25
0,6	0,283	1,5	1,767	2,8	6,158	6	28,27
0,7	0,385	1,6	2,011	3	7,069	6,68	35
0,8	0,5	1,7	2,270	3,3	8,553	7	38,48
0,9	0,636	1,785	2,5	3,57	10	7,98	50
0,978	0,75	1,8	2,544	3,8	11,34	9	63,62
1	0,785	1,9	2,835	4	12,57	9,44	70
1,1	0,950	2	3,142	4,3	14,52	11	95



Belastung, Widerstand und Gewicht für Kupferleitungen

Quer- schnitt in qmm	Belastung in Amp. f. isol. Leitungen		Gewicht*	Wider- stand in	Quer-		g in Amp. eitungen	Gewicht*	Wider- stand in
	Zuläss. Strom- stärke in Amp.	Stärke der Sicherung Amp.	Leitung in kg für 1000 m	Ohm für 1000 m	schnitt in qmm	Zuläss. Strom- stärke in Amp.	Stärke der Sicherung Amp.	Leitung in kg für 1000 m	Ohm für 1000 m
0,5	7,5	6	4,45	35,7	10	43	35	88,9	1,78
0,75	9	6	6,66	23,8	16	75	60	142,1	1,115
1	11	6	8,89	17,84	25	100	80	222,1	0,714
1,5	14	10	13,35	11,9	35	125	100	311	0,51
2,5	20	15	22,2	7,14	50	160	125	444,5	0,357
4	25	20	35,6	4,46	70	200	160	622	0,255
6	31	25	53,3	2,97	95	240	200	845	0,188

^{*} Zu den Gewichten kommt für mehrdrähtige Leiter ein Zuschlag für Einseilung (ca. 1% bei 7, ca. 2,5% bei 37 Drähten).

Zuordnung der Leitungen* zu den Rohrweiten

Leiter- erschnitt						
dne	1 NGA	2 NGA	3 NGA	4 N G A	1 N G A u. 1 N L	
mm²	über∣ unter Putz	über unter Putz	über unter Putz	über unter Putz	über ∣ unter Putz	über unter Putz

1	_	_	11	13,5	11	13,5	13,5	16	11	13,5	11	13,5
1,5			11	13,5	13,5 (11)	16 (13,5)	16	23 (16)	11	13,5	13,5 (11)	16 (13,5)
2,5	_	-	16 (13,5)	16	16	23 (16)	23	23	13,5	16 (13,5)	16	23 (16)
4	11	13,5	16	23 (16)	16	23	23	23	16 (13,5)	16	16	23
6	11	13,5	23 (16)	- 23	23	23	23	29 (23)	16	23 (16)	23	23
10	13,5	13,5	23	23	23	29 (23)	* 29	29	23 (16)	23	23	29 (23)
16	13,5	16	23	29	29	29	36 (29)	36 (29)	23	23	29	29
25	16	23 (16)	29	36	36 (23)	36	36	36	29	29	36 (29)	36
35	23	23	36	36	36	36	-	_	36 (29)	36 (29)	36	36
50	23	23	36				-		36	36	-	
70	23	29 (23)		- 1	-	_	-	-	-	2		-
95	29	36 (29)	_	_		-	-	-	-	100	-	
120	29	36	-	_	-	_	-	-			_	_
150	36	36	1,000		-	1-0	-	-	_		_	- 1
185	36	36	_	-	-	_	-	-		_	-	-

Stahlpanzerrohr (Rohrweite in mm)

. 1		-	11	13,5	13,5 (11)	13,5	13,5	16	11	13,5	13,5 (11)	13,5
1,5	-	-	13,5 (11)	13,5	13,5 (11)	16 (13,5)	16	21 (16)	13,5 (11)	13,5	13,5 (11)	16 (13,5)
2,5			16 (13,5)	16	16	21 (16)	21	21	13,5	16 (13,5)	16	21 (16)
4	11	13,5	16	21 (16)	21	21	21	21	16 (13,5)	16	16	21
6	11	13,5	21 (16)	21	21	21	21	29 (21)	16	21 (16)	21	21
10	13,5	13,5	21	29	21	29 (21)	29	29	21 (16)	21	21	29 (21)
16	13.5	16	29	29	29	29	36 (29)	36 (29)	21	29 (21)	29	29
25	16	21 (16)	29	36	36 (29)	36	36	36	29	29	36 (29)	36
35	21	21	36	36	36	36	-	-	36 (29)	36 (29)	36	36
50	21	21	36	_	_		-	-	36	36	-	-
70	21	29 (21)	-	-	700	1000	-		36		-	
95	29	36 (29)		-	-	_	-	-	_			-
120	29	36	-					:	-	_	-	-
150	36	36		-			-	200	_		_	
185	36	36	1-	-		1000	-	-		-	-	

Die eingeklammerten Rohrweiten gelten für gerade Strecken bis etwa 4 m Länge.

* Gummiaderleitungen (NGA) nach den Vorschriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen, Nulleitungen (NL) nach den Vorschriften für umhüllte Leitungen.