



Unterrichts- u. Arbeitsblatt

P/ 355-4


Blatt 2

Ausg. 1

1.4.64

f h

Drehwähler mit Wälzmagnet



Schaltarm-Einlauf

Stromzuführungs-feder

Auflauf der Schaltarme

Lamelle


Schleiffeder





falsch



richtig



Schrittanzeige



Telefonbau und Normalzeit
Frankfurt/Main
Ausbildungsabteilung

Maßstab

Tag

Name

Gez.

10. 12. 63

Aliabadi

Ausg.

Tag


Name

Gepr.



f h

Ovalrelais 46




Telefonbau und Normalzeit
Frankfurt/Main
Ausbildungsabteilung

Ausg.	Tag	Name


Maßstab
2:1

Gez.	Tag	Name
Gepr.	1.2.63	

1
Anfangsknoten



2
Zwischenknoten



P/342-3
Blatt 1
Ausg. 1
1.4.64

Lfd.Nr.	Zeichnung Nr.	Benennung	Stck.	Werkstoff			
 TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. M. B. H.		Grundlehrgang		Maßstab	Tag	Name	
					Gez.	8.10.63	Aliabadi
					Gepr.		
Ausbildungsabt.	Ausg.	Tag	Name	Knoten und Umschlingungen		zu P/342-2 Bl.1	
						Blatt	


Bindeeisen

prov. Zugentlastung


prov. Zugentlastung

Bindeeisen

Lfd.Nr.	Zeichnung Nr.			Benennung	Stck.	Werkstoff		
 TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. M. B. H.				Grundlehrgang	Maßstab		Tag	Name
						Gez.		
						Gepr.		
Ausbildungsabt.	Ausg.	Tag	Name	Auflegen von kabel auf Lötleisten B 76	Zu P/341 - 2 Bl. 7		Platt F.H.	




Kabel von oben





Durch Drahtführungslöcher gezogene Adern

Kabel von oben



Adern vor Umlegen der Drahtenden

von unten



Lfd. Nr.	Zeichnung Nr.	Benennung	Stck.	Werkstoff	Maßstab	Tag	Name
		Grundlehrgang					
						Gez.	
						Gepr.	
Ausbildungsabt.	Ausg. Tag	Name	Beschalten des Lötösenstreifens			Blatt F.H.	